Luneta Bowl

Luneta Bowl purga el agua antes de que se produzca una avería en la maquinaria.

Luneta desarrolla una tecnología avanzada de inspección de lubricantes para máquinas con el fin de monitorizar su estado y garantizar su fiabilidad.

Este Bowl se instaló en una caja de engranje en un clima con humedad extrema. Cuando el agua entró en la maquinaria, se hundió hasta el fondo del sistema de lubricación y llenó el recipiente. El agua no es ideal, ya que puede provocar la oxidación de las piezas internas. La oxidación crea residuos que degradan aún más la maquinaria por abrasión. Afortunadamente, un recipiente Luneta instalado alertó a los operadores de esta situación crítica en tiempo real. Pudieron purgar el agua inmediatamente, evitando daños mayores y dándoles tiempo para diagnosticar la causa raíz de la fuga.